

点検・修理報告書

管理 No. 20797

発行日: 2021/3/8

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer					
作業年月日	2021年2月4日			作業時間:	8 Hr
顧客名	プレミアタウン歯科クリニック 様			TEL:	0476-27-4114
所在地	千葉県成田市加良部1-1-48			ご担当	様
販売店				ご担当	様
納入年月日	2016 年 7 月 28 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐ 出張・引取 修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐				
装置情報	製造番号:	100145	運転回数:		
不具合状況、依頼内容、異常履歴					
・エラー16 槽内温度低下1異常が発生した。					
原因					
・温度センサーの感知不良。					
処置、作業内容					
・部品清掃、各種動作点検・調整確認					
特記事項					
	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		
お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。					
2021年 3 月 16 日 ご署名 海保敦 海保					

修理業者

株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 21/02/08 池	富 21/02/08 田	佐 21/02/08 藤