

点検・修理報告書

管理 No.

210420

発行日:

2021年9月27日

IC Clave	
作業年月日	2021年9月17日 作業時間: 8 Hr
顧客名	大神宮デンタルオフィス 様 TEL: 047-455-3730
所在地	千葉県船橋市宮本2-9-8 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2021 年 1 月 26 日 保証期間 内 ☒ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 300046	運転回数: 378回
------	--------------	------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

1. エラー12 ドアセンサー異常が発生した。

2. エラー14 真空時間オーバー異常が発生した。

原因

・ドアバックインからのリークが確認されました。ドアバックインの劣化が原因です。

1. リークにより、真空引きの時に圧力の低下が悪く、エラー12が発生したと考えられます。

2. リークにより、真空引きの時に規定圧力まで到達する時間が長くなり、エラー14が発生したと考えられます。

処置、作業内容

・ドアバックインを交換いたしました。

特記事項

交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1 ドアバックイン		1		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
1. 有償 2. 無償		部品代 合計		
		技 術 料		
		出 張 料		
		合計		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 9 月 30 日

ご署名 石毛 俊作 印

修理業者 株式会社 IHI 物流産業システム
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	山本
'21/09/27	'21/09/27	'21/09/27