

《不具合対応報告書》

担当者: 廣瀬・小笠原

【発生日】 2018年 11月 2日
【対応日】 2018年 11月 2日
【連絡元】 ■モリタ (担当者: 山下 様)
□ユーザー
□その他 ()
【ユーザー名 & 県名】 神奈川県 みつえ歯科医院

WD-150【機番:14070111】

IC Clave【機番: 】

【症状】

循環水圧低下

【対応方法】 □引取り修理 (代替機no.)

■現地対応

《対応内容》 ■部品交換(ゴムブッシュ)
□その他 ()

【給水方法】 ■水

□水 & お湯

【ラック種類】 ■標準ラック

□ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 □有 □無

《SUSフィルターの洗浄》 □有 □無

【備考】

中段ラックゴムブッシュ劣化によるエラー発生

【症状】

【対応方法】 □引取り修理 (代替機no.)

□現地対応

《対応内容》 □部品交換 ()
□その他 ()

【給水方法】 □アイオニー使用

□精製水購入

□その他 ()

【滅菌バッグ】 □ディスポ

□リユース

【網の種類】 □トレー棚

□網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 □有 □無

【設置場所】

【備考】