

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019 年 3 月 28 日

機種/型式	クラスBオートクレープ BC-17		
作業年月日	2019 年 3 月 15 日		作業時間： Hr
顧客名	神奈川県大学付属横浜クリニック 様	TEL： 045-313-0007	
所在地	神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-31-6		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 2 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号：14090175	運転回数：1717	運転回数リセット： ☒ 実施 ☐ 未実施
------	---------------	-----------	---

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラー30 缶体真空異常

原因

- ・排蒸弁の開閉異常（エラー30）
- ・定期交換部品劣化によるリーク等



処置、作業内容

排蒸弁交換、定期交換部品交換

各種調整、清掃、運転確認

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・BC-17用 ドアパッキン		1		
2	・BC-17用 排蒸弁		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		
			※定期メンテナンスに含む		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019 年 3 月 29 日

ご署名 堀田直花

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030



責任技術者	作業者
環境PJ '19/03/18 安田	環境PJ '19/03/18 安田