

点検・修理報告書

管理 No. 210243

発行日: 2021年6月28日

クラスBオートクレーブ IC Clave			
作業年月日	2021年6月28日		作業時間: 8 Hr
顧客名	武内歯科医院 様		TEL: 0467-78-3020
所在地	神奈川県綾瀬市寺尾北3-12-32		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100423	運転回数: 831回
------	--------------	------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

- ・エラー16 蒸気注入異常が発生した。
- ・エラー18 滅菌異常が発生した。

原因

- ・蒸気弁の故障により、蒸気が注入されず、缶内の温度が上昇しないためにエラー16が発生したと考えられます。
- ・蒸気弁の故障により、蒸気が注入されず、滅菌温度が維持できないためにエラー18が発生したと考えられます。

処置、作業内容

- ・蒸気弁を交換いたしました。

特記事項

- ・回水弁にも動作不良が確認されましたので、交換いたしました。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気弁		1		
2	真空弁		1		
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

武内歯科医院
理事長 武内 博 朗
〒252-1231 神奈川県綾瀬市寺尾北3-12-32

修理業者 株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品 証	210243	資格技術者	0467	作業者	486
菊池	21/06/28	富田	21/06/28	山本	21/06/28