

# D 作業報告書

|       |                |                 |    |        |
|-------|----------------|-----------------|----|--------|
| 得意様   | 熱海愛歯科 様        |                 |    | ご承認    |
| 住所    | 静岡県熱海市内原町9-140 |                 |    |        |
| TEL   | 0557-33-2184   | 室名              |    | ご依頼    |
| 機種型式  | Ic clare オート   |                 | 号機 | 100072 |
| 完了    | 継続             | 有料              | 無料 | 製番     |
| 取扱業者名 |                | (株)IHIシバウ(岡山県)様 |    |        |
| ご担当者  |                | 安田 様            |    |        |

ご依頼内容・現象

Er24 糸内カブ-安全の発生

原因

温度センサー不良

処置

ICC オート-ノ引取修理完了

糸内カブ 調整完了

・プログラムソフトを最新バージョンへ変更

・糸木タツのバーナー交換

・温度センサー交換

・機器全般の確認

最終確認チェック

☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作

☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

隣の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er

☐ 漏れあり ☐ 異音あり

☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

作業日 20 16 年 09 月 07 日

|        |         |         |         |         |         |       |         |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
| 保守形態   | 1 保守契約  | 2 性能整備  | 3 点検整備  | 4 点検整備  | 5 点検    | 9 対象外 | (摘要)    |
| サービス形態 | 1 保守期間  | 2 スポット  | 3 CM    | 医療機器    | 区分      | 特管    | 非特管     |
| 作業区分   | 00 製品販売 | 10 納入設置 | 11 現地調整 | 20 定期点検 | 30 性能検査 | 40 点検 | 50 コール  |
|        | 70 PR   | 72 取扱説明 | 73 改造   | 74 部品納入 | 75 下見   | 77 FC | 80 アフター |
|        |         |         |         |         |         |       | 90 その他  |

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 9 月 7 日 9 時 30 分

作業完了時刻 9 月 7 日 11 時 00 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|   |             |                         |       |
|---|-------------|-------------------------|-------|
| 1 | 基本・据付・点検・性検 | (見積書No.)                |       |
| 2 | 技術料         | H× 名× 円                 |       |
| 3 | 派遣料         | 2回 1 名×16200円 162kmX100 | 32400 |
| 4 | 宿泊費         | 泊× 名× 円                 |       |
| 5 | 諸経費         | 高速費 1380×4 駐車料600,      | 6120  |
| 6 |             |                         |       |

サービスセンター

TEL - -

実施者

部署長

入力

検印

納品書

特記事項

IHI (直)

①管理 No. 768504

②作業日 20 16 09 07

③Uコード 0557832184

④⑤機種コード 01 - 09

⑥製造 No. 100072

⑦保守・サービス形態 9-2-90

⑧故障コード 00 - -

⑨実施SC 62

⑩技術者 79

⑪同行・応援

⑫原因・処理 - - - 2

料金内訳

⑬A

部品代 0

A ⑭B

技術料等 38520

⑮

⑯

税別合計金額 38520

B

消費税 3081

ご請求金額 ¥ 41601

納品書 No. 4821