

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2019年 6月 17日

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer			
作業年月日	2019 年 6 月 11 日		作業時間: Hr
顧客名	松本デンタルクリニック 様	TEL: 055-943-7350	
所在地	静岡県沼津市米山町2-3	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2016 年 4 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100102	運転回数: 1640	運転回数リセット: ☐ 実施 ☒ 未実施
------	--------------	------------	---

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラー 1 漏洩検出

原因

・循環水ライン樹脂継手亀裂による水漏れ

処置、作業内容

・樹脂継手交換

・各種調整、清掃、運転動作確認

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	樹脂継手		6		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

R1 年 6 月 18 日
高田愛子 印

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環境PJ '19/06/11 富田	環境PJ '19/06/11 桐野