

作業報告書

発着	丸山 山科	ご承認印
住所	〒650-0001 大阪府大阪市東淀川区1-4	文印
TEL	052-853-5125 第1号	様
機種型式	BC-17 (オート7)	取扱回数
完了	計装 材料 無材料	263回
取扱業者名	1HI シンバウラ 様	14070125
取扱内容	ご報告書 宮下	様

ご依頼内容・現象
給水機が1回で無くなる。

原因
電源なし。

処置
予防措置として、電磁弁(SVS排気弁)交換
テスト完了確認(ギンアムド)
排気機内の清掃

最終確認チェック
☒ 異音・異臭 ☒ 安全装置動作
☒ 記録 ☒ プログラム設定 ☒ 最終検査終了

お客様への伝言
様子を見て下さい。

店頭の在庫のコンディション
 メーカー
 機種
 数量なし
 在庫あり
 二重在庫あり
 二重在庫あり
 部材

作業日 2015年5月27日

担当 影熊 照彦

サービスマン 山科 丸山

作業内容
 1. 電源確認
 2. 電圧測定
 3. 電圧調整
 4. 電圧安定
 5. 電圧変動
 6. 電圧変動
 7. 電圧変動
 8. 電圧変動
 9. 電圧変動
 10. 電圧変動

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 金額

電磁弁 SVS	1	支店
---------	---	----

1 基本・据付・点検・点検 (見積書)

2 技術料 2 日 × 1 名 × 円

3 派遣料 50K × 1 名 × 円

4 宿泊費 泊 × 1 名 × 円

5 諸経費

6 送料

TEL 052-853-5125

TEL 052-853-5125

メモ

ご依頼内容・現象
給水機が1回で無くなる。

原因
電源なし。

処置
予防措置として、電磁弁(SVS排気弁)交換
テスト完了確認(ギンアムド)
排気機内の清掃

1HI シンバウラ 様

TEL 052-853-5125

TEL 052-853-5125

料金内訳

基本・据付・点検・点検

技術料

派遣料

宿泊費

諸経費

送料

見積書

見積金額

消費税

合計金額

納品書

実施者→営業