

作業報告書

得意様	お毛乙歯科口腔外科クリニック様			ご承認日	表
住所	山梨県 高山市			様	
TEL	0577-72-5255	室名		ご依頼	
機種型式	BC-17	号機	1634	回	
⑦	継続	有料	無料	製番	14090204
取扱業者名	(株)IHIT 77.7			ご担当者	様

ご依頼内容・現象	エラー 10.31
原因	異形エルトホ. ヒンホ-ルを起こしては為
処置	異形エルトホ ×1 交換 ・「精密3過フルー」交換時期の表示が出ているので、 精密3過フルー ×1 交換

最終確認チェック	☒ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作 ☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了
お客様への伝言	隣の機器のコンディション メーカー 機種 ☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 故障あり ☐ 劣化あり 部位 ☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

作業日 20 18 年 3 月 27 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検	5 点検	9 点検 (摘要)
サービス形態	1 保守契約	2 点検	3 CM	医療機器	区分	特管 非特管
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 PC
						80 アフター
						90 その他

(24時刻で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
T00102020	異形エルトホ	1		1300
T00201020	精密3過フルー	1		5020

1	基本・据付・点検・性能点検	(見積書No. 365-019)	
2	技術料 1.5 H×	1 名× 8000 円	12000
3	派遣料 290k	1 名× 100 円	29000
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		3000
6	有料通		6020

部署長	検印	入力	納品書
TEL - -	実施者 野田	長川 30.3.27 原	久保 久保

特記事項

①管理 No. 795417 ✓

②作業日 20 18 03 23

③Uコード 05777725255

④⑤機種コード 11 - 71

⑥製造 No. 14096204

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 32-123-1

⑨実施SC 63

⑩技術者 65

⑪同行・応援

⑫原因・処理 1-9-1-2

料 金 内 訳	
⑬A	部品代 6320
⑭B	技術料等 50020
⑮	
⑯	税別合計金額 56340
⑰	消費税 4507
⑱	ご請求金額 ¥ 60847
⑲	納品書 No. 11135