

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 12月 20日

機種/型式	IC clave		
作業年月日	2018年 12月 10日		作業時間: Hr
顧客名	後藤齒科医院	様	TEL:
所在地	三重県鈴鹿市矢橋1-7-26		ご担当
販売店	株式会社モリタ名店支店		ご担当
納入年月日	2018年 9月 6日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100357	運転回数:
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・イン-No.12 14 が発生致した。		
原因		
・真空ポンプインテグ 容量不足に於ける。		
処置、作業内容		
・真空ポンプインテグ 部品交換		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプインテグ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

〒513-0036 三重県鈴鹿市矢橋1丁目7番26号

後藤齒科医院 日

院長 後藤 賢亮

http://gotoshika.com/
TEL 059-382-3300 FAX 059-382-3300

後藤

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
18.12.20	金