

点検・修理報告書

管理 No. 19173
発行日: 2020年2月12日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2020/2/11 作業時間: 8 Hr
顧客名	もと歯科クリニック 様 TEL:
所在地	三重県四日市市野田2-5-18 ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 名古屋支店 ご担当 様
納入年月日	2016 年 9 月 14 日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> 付属品
作業区分	保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>

装置情報	製造番号: 100144	運転回数: 2060回
------	--------------	-------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

- ・エラー12ドアセンサ異常が発生した。

原因

- ・圧力センサが故障しておりました。
- ・ドアロックピンの動きが悪い状態でした。

処置、作業内容

- ・圧力センサを新品交換いたしました。
- ・ドアロックピンを新品交換いたしました。

特記事項

交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1 圧力センサ		1		
2 ドアロックピン		1		
3				
4				
5				
6				
7				
		部品代 合計		
		技術料		
		出張料		
		合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

もと歯科クリニック
〒510-0815 四日市市野田二丁目5-18
ご署名 椋本基裕 印

修理業者 株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
'20/02/12	'20/02/12	'20/02/12