

点検・修理報告書

管理 No. 19216

発行日: 2020年3月30日

IC Clave	
作業年月日	2020年3月25日 作業時間: 8 Hr
顧客名	ひろおか歯科クリニック 様
所在地	三重県伊賀市上野田端町1079
販売店	株式会社モリタ名古屋支店
納入年月日	2016 年 4 月 7 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100087	運転回数: 2800回
不具合状況、依頼内容、異常履歴 ・エラー 2-6 滅菌異常が発生した。		
原因 ・安全弁がリリースしておりました。 ・ドアパッキンが破れておりました。		
処置、作業内容 ・安全弁を新品交換しました。 ・ドアパッキンを新品交換しました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	安全弁		2		
2	ドアパッキン		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 5 月 15 日

ご署名 廣岡 卓哉 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
20/03/30	20/03/30	20/03/30