

点検・修理報告書

管理 No. 19185
発行日：2020 年 5 月 13 日

機種/型式	ウォッシャー・ディスインフェクター WD-150		
作業年月日	2020 年 1 月 22 日	作業時間：	8 Hr
顧客名	前田歯科医院 様	TEL：	
所在地	三重県津市乙部12-11	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	2015 年 9 月 13 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14080168	運転回数： 2093回
------	----------------	-------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

- ・エラー 9 洗剤供給異常
- ・排水ポンプからの異音

原因

- ・洗剤ジャックの破損により、正常に供給できなかった
- ・排水ポンプの劣化による異音だと思われます。

処置、作業内容

- ・洗剤ジャックの交換を致しました。
- ・排水ポンプの交換を致しました。

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・洗剤ジャック		1		
2	・排水ポンプ		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 5 月 20 日
ご署名 前田 圭司 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業印
菊池 '20/05/13	安田 '20/04/1	富田 '20/04/1