

点検・修理報告書

管理 No. 19091
発行日: 2019年12月13日

クラスBオートクレーブ IC Clave			
作業年月日	2019年12月10日		作業時間: 8 Hr
顧客名	みぎえだ歯科 様		TEL:
所在地	岐阜県土岐市泉町久尻616-14		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ名古屋支店		ご担当 様
納入年月日	2019 年 9 月 12 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100436	運転回数: 143回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー26 停電異常が発生した。		
原因		
・サーキットプロテクタが作動し、切れておりました。		
・製品には異常はありません。サーキットプロテクタの端子が緩んでおりました。		
処置、作業内容		
・サーキットプロテクタと電線を一式交換しました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	サーキットプロテクタ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
'19/12/13	'19/12/13	'19/12/13