

点検・修理報告書

管理 No.

QM-063

発行日:

2019年12月9日

クラスBオートクレーブ IC Clave			
作業年月日	2019年12月9日		作業時間: 8 Hr
顧客名	神谷ファミリー 様		TEL:
所在地	愛知県岡崎市伊賀町東郷中6-1-1		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 名古屋支店		ご担当 様
納入年月日	2017 年 12 月 26 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100290	運転回数: 1586
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー26停電異常が発生した。		
原因		
・サーキットプロテクタが作動し、切れておりました。		
・製品には異常はありません。サーキットプロテクタが定格よりも少し高感度になっており、正常な運転状態で作動してしまいました。		
処置、作業内容		
・サーキットプロテクタを新品交換いたしました。		
特記事項		
・圧力センサとシャトルバルブがオイルで汚れていたため、新品交換いたしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	サーキットプロテクタ		2		
2	圧力センサ		1		
3	シャトルバルブ		1		
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 1 月 29 日

ご署名 神谷 文也

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 '19/12/9 池	富 '19/12/9 田	三 '19/12/9 宅