

点検・修理報告書

管理 No. 19082

発行日: 2020年1月10日

IC Clave	
作業年月日	2019年12月27日 作業時間: 8 Hr
顧客名	にしい歯科クリニック 様 TEL:
所在地	三重県伊勢市小俣町本町341-237 ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 名古屋支店 ご担当 様
納入年月日	2017 年 3 月 29 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100226	運転回数: 1234回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー12 ドアセンサ異常が発生した。		
・エラー14 真空時間オーバー異常が発生した。		
原因		
・圧力センサが故障しておりました。		
・シャトルバルブにオイルなどの汚れが付着し、シール性が悪化したことによるリークにより真空時間が長くなってしまったと考えられます。		
処置、作業内容		
・圧力センサを新品交換いたしました。		
・シャトルバルブを新品交換いたしました。		
特記事項		
・オイルなどが原因と思われる汚れが大量に付着しています。ハンドピースを投入される場合には、オイル除去したうえで、滅菌バッグに入れて運転をお願いいたします。		

交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1 圧力センサ		1		
2 シャトルバルブ		1		
3				
4				
5				
6				
7				
		部品代 合計		
		技 術 料		
		出 張 料		
		合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

にしい歯科クリニック
三重県伊勢市小俣町本町341-237
西 井 慶
TEL 0596-72-8800
FAX 0596-72-8801

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
20/01/10	20/01/10	20/01/10