

2020年10月20日 16時05分 エムサービス(株)名古屋SC NO.1677 P.3

C 作業報告書

荷主様	のびろ歯科クリニック		ご承認印
住所	愛知県稲沢市桜井町貝戸屋2		
TEL	0566-99-2311 室名		
機種名	卓上型オートフレッズ	メーカー	(株)エムサービス
型式	IC clave (号機)	製番	100315
(完了)	継続	(有料)	無料
		運搬回数	2693

ご依頼内容・現象
装置内、右奥部より水漏れ。
(ご依頼者 様)

原因
排水タンクパッキンより水漏れしていたと
思われます。(症状再現せず)

処置
※下記取り修理分
☒部品交換(右記部品一覧を参照して下さい)
☐各部増締め ☐分解・再セットアップ ☒各部清掃
☐グリスアップ ☐動作確認 ☐設定・プログラムの確認
☐点検表に基づく点検整備(別紙点検表を参照して下さい)
☐性能検査立ち会い ☒試運転 ☐最終検査終了・異常なし
排水タンクパッキン交換実施。
排水タンク、排水タンク、給水フィルター、缶内配管
清掃実施。
アジャスタの劣化により交換実施。
試運転・リークテスト実施。
※(株)エムサービス宮下様にて修理実施

お客様への伝言
を密に報告しているため、
サインを頂いていません。
※(株)エムサービス宮下様より解決

作業日 2020年10月08日

保守形態	1 保守契約	2 点検整備	3 性能点検	4 点検整備	5 点検	9 点検外	(摘要)
サービス形態	1 点検	2 点検	3 CM	医療機器		特 管	表 管
作業区分	00 製品販売	10 計入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品箱入	75 下見	77 FC	80 7ヶ

受付 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	排水タンクパッキン	1		(株)エムサービス
	アジャスタ	2		(株)エムサービス

1	基本・据付・点検・性能検査	(見積書No.)	
2	技術料	3 H× / 名× 8,000円	24,000
3	派遣料	名× 円	
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		3,000

責任技術者	検印	入力	納品書
名古屋SC	実施者	中山	
TEL			

取扱業者(請求先)
(株)エムサービス
(支店名)
(ご担当者)
(注文No.)

管理No. 830280
左記作業をおこないましたので、ご
検収下さい。
なお、不明な点がございましたら、
上欄の管理Noにてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検(医療機器修理許可取得)・販売

M エムサービス株式会社
本社 SC 名古屋 SC 大阪 SC 福岡 SC 札幌 SC
岐阜 SC 京都 SC 神戸 SC 仙台 SC 新潟 SC 北九州 SC
山形 SC 金沢 SC 宇都宮 SC 横浜 SC 東京 SC 千葉 SC
茨城 SC 栃木 SC 群馬 SC 埼玉 SC 滋賀 SC 京都 SC
大阪 SC 兵庫 SC 奈良 SC 和歌山 SC 徳島 SC 高松 SC
香川 SC 愛媛 SC 高知 SC 福岡 SC 佐賀 SC 大分 SC 熊本 SC
鹿児島 SC 沖縄 SC

M 滅菌センター
〒346-0002 長野県上田市(定)200-8
TEL 0268-22-2200 FAX 0268-27-2250

心臓 医療器具レンタル・販売・住宅リフォーム
〒387-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料 金 内 訳	
⑬ A	部品代 0
⑭ B	技術料等 27,000
⑮	
⑯	
⑰	税別合計金額 27,000
⑱	消費税 2,700
⑳	ご請求金額 ¥ 29,700
㉑	納品書 No.