

作業報告書

NO.0053 P. 2/2

お得意様	RYOJIMBO DENTAL 様			ご承認印
住所	石原市中央区西町4-26-9 9F			
TEL	0120-960-93	番名		
機種名	カリア-フェイスエクス-	イキ	THIAPJIT37	
型式	TC Washer (号機)	製番	100379	
	死亡	継続	有料	無料
			運送回数	839

作業日 20 20 年 5 月 27 日

保守	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検整備	5 点検	6 対象外	(摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 ポット	3 CM	医療機器		区分	特 非 管 管
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 5-1
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	60 アフター

受付 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性能点検 (見積書別)		
2	技術料	H× 名× 2,000 円	2,000
3	派遣料	40km / 名× 100 円	4,000
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費	出張料	600
6		有付道路	2,390

サービスセンター TEL 石原SC
 実施者 小森

取扱業者 (請求先)
 株式会社 エムシーサービス
 (支店名)
 (ご担当者)
 (注文No.)

管理No. 824615
 左記作業をおこないませんので、ご検収下さい。
 なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合わせ下さい。

- 医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売
- M エムシーサービス株式会社
 - 札幌SC 札幌SC 旭川SC 旭川SC
 - 仙台SC 仙台SC 大板SC 大板SC
 - 山形SC 山形SC 岩手SC 岩手SC
 - 青森SC 青森SC 秋田SC 秋田SC
 - 新潟SC 新潟SC 富山SC 富山SC
 - 石川SC 石川SC 福井SC 福井SC
 - 金沢SC 金沢SC 北陸SC 北陸SC
 - 岐阜SC 岐阜SC 愛知SC 愛知SC
 - 三重SC 三重SC 滋賀SC 滋賀SC
 - 京都SC 京都SC 大阪SC 大阪SC
 - 兵庫SC 兵庫SC 岡山SC 岡山SC
 - 広島SC 広島SC 山口SC 山口SC
 - 徳島SC 徳島SC 香川SC 香川SC
 - 高松SC 高松SC 愛媛SC 愛媛SC
 - 高知SC 高知SC 福岡SC 福岡SC
 - 佐賀SC 佐賀SC 熊本SC 熊本SC
 - 大分SC 大分SC 鹿児島SC 鹿児島SC
 - 沖縄SC 沖縄SC
 - M 滅菌センター
 - 〒386-0002 長野県上田市住吉200-6
 - TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250
 - 福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム
 - 心CORE メディカルケア株式会社
 - 〒987-0013 長野県千曲市小島3172
 - TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

ご依頼内容・現象
 ○ E7 (循環水圧低下)
 (ご依頼者 様)

原因
 ○ 槽内フィルターの目詰り

処置
 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
 各部増締め 分解・再セットアップ 各部清掃
 グリスアップ 動作確認 設定・プログラムの確認
 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
 性能検査立ち会い 試運転 最終検査終了・異常なし

○ 新型フィルター交換
 ○ 動作動作確認
 ※ 洗浄 (DPI4-7 水化、液滴水有) 要交換
 ※ ヴァルブ同様同行

お客様への伝言

料金内訳	
① A	部品代
① B	技術料等 14,900
① C	
① D	
① E	税別合計金額 14,900
① F	消費税 1,490
① G	ご請求金額 ¥ 16,390
① H	納品書

責任技術者 検印 入力 納品書
 中森

2020年6月2日 9時06分 エムシーサービス(株) 石原SC