

株式会社IHIアグリテック
 環境プロジェクト部 サービスグループ
 〒704-8122
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL 086-944-6528
 FAX 086-942-9030

クラスBオートクレーブ IC Clave 設置報告書

IIアグリテック用

お客様	名称	製造番号	二確認	石本
	住所	納入検査実施日		
		納入検査実施者		

名称: 岡山大学病院
 住所: 岡山県岡山市東区山崎3-3-1
 製造番号: 300044
 納入検査実施日: 2020.9.24
 納入検査実施者: IHI-アグリテック 小崎

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目	
ドア・パッキン	✓	ハンドル開閉検出確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ	
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認	
	✓	ドアパネル・ハンドルのキズ・汚れ		✓	電源スイッチの作動状態	
	✓	ハンドルキズ・汚れ		✓	SDカードの挿入・取外性	
缶体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無		外装・設置	✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと
	✓	減菌温度センサの汚れ			✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	✓	棚、トレーのキズ・汚れ			✓	本体の水平確認 設置時ガタツキがないこと。
	✓	缶内フィルタのキズ・汚れ・取外・取付性	✓	アジャスタフット・ナットの緩み・設置状態		
給水タンク	✓	給水タンクの内部汚れ	制御	✓	キズ・汚れ	
	✓	水フィルタキズ・汚れ・取外・取付性		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷	
	✓	ゴム蓋の取付状態 機械室に水が入らない蓋の取付取外しに問題が無いか		✓	運転プログラムの確認(規定減菌温度・時間)	
	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)	✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認		
排水タンク	✓	LOW(水切)/High(満水)フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致	性能評価	✓	B&Dテスト実施	
	✓	タンク内に汚れはないか		✓	リークチェックテスト	
	✓	フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致		✓	0点調整	
スペース	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)	その他	✓	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付	
	✓	設置スペースの確保 右90×左50×背面75×天面250mm以上 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと		✓	運転・お手入れ方法の説明	
	✓			✓	装置内運転時異音	

特記事項



BMS-Test STEAM