

2020年11月12日

8時50分

EMシーサービス(株)名古屋SC

NO.1938

P.1/2

C 作業報告書

依頼者	右京歯科	様	ご承認印
住所	三重県伊勢市小松町558-1 島田		
TEL	0596-38-5671	署名	
機種名	ウォンジャー・タイスイ・377	メーカー	(株)IHエアグリティフ
型式	WD-150	号機	
		製番	14080141
(完了)	継続	(有料)	無料
		運搬回数	6164 回

依頼内容・現象
エアー (機器内漏水) が出る。

原因
配管ゴムCに亀裂が入った為

処置
☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☒ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
☐ グリスアップ ☒ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

配管ゴムC交換。
ヒ・タ・レ・リ・グ・ラ・Cの為、交換実施。
給水・給湯取付部劣化の為、Tダダ取付。
試運転

お客様への伝言

作業日 20 20 年 11 月 06 日

保守	1 保守契約	2 点検整備	3 点検整備	4 点検整備	5 点検	6 点検	7 点検	8 点検	9 点検
サービス形態	1 保守期間	2 保守料	3 CM	医療機器	区分	管	非	特	非
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 点検	60 点検	70 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 PC	80 アフター	90 その他	

受付 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
T0020/670	配管ゴムC	1		21.100

1	基本・据付・点検・性検 (見積書No.)	
2	技術料 2.5 H× 1 名× 8,500 円	21,250
3	派遣料 名× 円	
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	3,000
6	使用ハット 110円×2 給水・給湯取付部劣化の為、Tダダ取付	220 1,400

サービス担当者 TEL 名古屋SC 実施者 中山

責任技術者 検印 入力 納品書

取扱業者 (請求先)
(株)IHエアグリティフ
(支店名)
(ご担当)
(注文No.)

管理No. 830287
左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。
なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売
M エムシーサービス株式会社
〒307-0013 長野県千曲市小島3171-5
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074
4月SC 5月SC 6月SC 7月SC 8月SC 9月SC 10月SC 11月SC 12月SC
1月SC 2月SC 3月SC 4月SC 5月SC 6月SC 7月SC 8月SC 9月SC 10月SC 11月SC 12月SC
洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト
M 滅菌センター
〒306-0002 長野県上田市住吉200-8
TEL 0268-27-2200 FAX 0268-27-2280
福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム
CORE メディカルケア株式会社
〒307-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料金内訳

A
部品代 21 / 100
技術料等 25 870

B
別割合計金額 46 970
消費税 4 697
ご請求金額 ¥ 51 667
納品書No.

2020年11月12日

お客様への伝言

1	基本・据付・点検・性検：(見積書№)	
2	技師料 2 日 × 1 名 × 8,500 円	17,000
3	派遣料 往復 300km × 1 名 × 100 円	30,000
4	宿泊費 泊 × 名 × 円	
5	諸経費	
6	有料道路	8,380

責任技術者	検印	入力	納品書
			

納品書№	
------	--