

作業報告書

M エムシーサービス株式会社

請求先用

管理No.	634	作業日/納入日	2021/03/04(木)	ご依頼日/受付	
お得意様	伝馬歯科			様	様
住所	愛知県名古屋市熱田区伝馬1丁目5-20			室名	
TEL	052-671-1032			保守契約	
実施センター	名古屋SC	TEL	0587-66-1677	作業者	中山大士
応援		応援		応援	
メーカー	IHIアグリテック	型式	WD 150		
機種名	ウォッシャー・ディスインフェクター	医療機器区分		特定保守	
作業区分	修理	製造番号	14080164	運転回数	3843 回
完了・継続	☒ 完了 ☐ 継続	有料・無料	☒ 有料 ☐ 無料		
請求先	株式会社IHIアグリテック 環境プロジェクト部サービスグループ			注文No.	
支店名		ご担当者	様	見積No	
連絡事項					

ご依頼内容・現象	エラー3(機器内漏水)が出る。 修理完了機設置及び代替え機引き上げ作業。		原因	循環回路内の継手が熱膨張により、膨らんだ為、ホースバンドとの間に隙間ができたと考えられます。
	エラーNo・コード 3			

処置	☒ 部品交換	☒ 各部増締	循環回路ホースバンド増し締め実施。 機器内清掃。 劣化の為、漏水センサー交換実施。 試運転。 代替え機No. 14070119。 運転回数3193回。
	☒ 各部清掃	☐ グリスアップ	
	☐ 動作確認	☐ 設定・PG確認	
	☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表参照)		
	☒ 試運転	☐ 異常なし	

交換部品	部品コード	交換部品	数量	定価	単価	金額	備考
	T00202660	リークセンサー①⑨	1.00		12,000	12,000	

作業費用	円		合計	部品合計	12,000 円
	技術料	2.0 H X 1 名 X 8,500 円 = 17,000 円		作業合計	27,300 円
	派遣料	1.0 名 X 100 円 X 50 km X 1 回 = 5,000 円			円
	宿泊費	泊 X 名 X 円 = 円			円
	諸経費	3,000 円		税別合計金額	39,300 円
	有料道路	2,300 円		消費税(10%)	3,930 円
		円		ご請求額	43,230 円
		円			

作業者	お客様サイン	責任技術者	検印	納品書
中山	山田	倉知	長川	久保

納品書No.
9942