

点検・修理報告書

管理 No. 210689

発行日: 2021年12月2日

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer			
作業年月日	2021/11/30		作業時間: 8 Hr
顧客名	とむ歯科クリニック		TEL: 0586-44-4618
所在地	愛知県一宮市今伊勢町馬寄西切戸12-1		ご担当 様
販売店	(株)シラネー宮支店		ご担当 松本 様
納入年月日	2020 年 11 月 17 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100496	運転回数: 138 回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
タッチパネル不具合		
原因		
タッチパネルが水に浸水したためタッチパネルが故障したと思われます。		
処置、作業内容		
タッチパネル交換		
特記事項		
タッチパネルは防水仕様にはなっていません。(防滴仕様です)		
濡れた手で触らないよう注意をして下さい。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 12 月 7 日

ご署名

印

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	佐藤
'21/12/02	'21/12/02	'21/12/02