

作業報告書

M エムシーサービス株式会社

請求先用

管理No.	3620	作業日/納入日	2021/07/27(火)	ご依頼日/受付	
お得意様	村田こども歯科 様			ご依頼者	様
住所	愛知県名古屋市中区大磯通4-19-1			室名	
TEL	052-602-8148			保守契約	
実施センター	名古屋SC	TEL	0587-66-1677	作業者	中山大士
同行		同行		同行	
メーカー	IHI物流産業システム	型式	IC Washer -		
機種名	ウォッシャー・デイスインフェクター	医療機器区分	3区分	特定保守	非該当
作業区分	修理	製造番号		運転回数	回
完了・継続	<u>完了</u> 継続	有料・無料	<u>有料</u> 無料		
請求先	株式会社IHI物流産業システム 環境ソリューションBU			注文No.	
支店名		ご担当者	様	見積No.	
連絡事項					

ご依頼内容・現象	タッチパネルの反応が悪い。		原因	タッチパネル本体の動作不良だと考えられます。	
	エラーNo・コード				

処置	☐ 部品交換 ☐ 各部清掃 ☐ 動作確認 ☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表参照) ☐ 試運転	☐ 各部増締 ☐ グリスアップ ☐ 設定・PG確認 ☐ 異常なし	現地にて作業が難しい為、後日、入れ替え対応予定。 タッチパネル基盤を新品と交換し動作確認を行ったが交換前と変化なし。 ※タッチパネルの反応が悪い為、製番と運転回数は確認できていません。		

交換部品	部品コード	交換部品	数量	定価	単価	金額	備考	請求先備考

作業費用	技術料	平日	1.0 H X	1 名 X	8,500 円 =	8,500 円	合計	部品合計	円
	派遣料	1.0 名 X	100 円 X	48 km X	1 回 =	4,800 円		作業合計	18,660 円
	宿泊費		泊 X	名 X	円 =	円			円
	諸経費					3,000 円		税別合計金額	18,660 円
	有料道路					2,360 円		消費税(10%)	1,866 円
						円		ご請求額	20,526 円
						円			
						円			

お客様への伝言	
---------	--

作業者	お客様サイン	責任技術者	検印	納品書
中山	村田	倉知	長川原	小林

納品書No.
3713