

点検・修理報告書

管理 No. 210691
発行日: 2021年12月3日

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer	
作業年月日	2021/12/2 作業時間: Hr
顧客名	竹内歯科医院 様 TEL: 0566-81-0773
所在地	愛知県知立市八橋町的場79-3 ご担当 様
販売店	ササキ(株)岡崎支店 ご担当 錦見 様
納入年月日	2020 年 6 月 18 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100454	運転回数: 679 回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
エラー1 漏洩検出		
原因		
循環ラインの継手から水漏れが発生していました。		
処置、作業内容		
循環ライン継手、パッキン交換。		
ドアパッキンの劣化が見られたので交換しました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	循環ライン継手		1		
2	パッキン		1		
3	ドアパッキン		1式		
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 12 月 6 日

ご署名 竹内 敬雄 印

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	佐藤
'21/12/03	'21/12/03	'21/12/03