

点検・修理報告書

管理 No. 19131
発行日: 2019年12月20日

クラスBオートクレープ IC Clave			
作業年月日	2019年12月17日		作業時間: 8 Hr
顧客名	岳齒科 様		TEL:
所在地	京都府京都市伏見区桃山町因幡104番		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100303	運転回数: 1570回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー1 2 ドアセンサ異常		
・エラー1 4 真空時間オーバー異常		
原因		
・真空ポンプが故障しておりました。(起動性の悪化)		
処置、作業内容		
・真空ポンプを新品交換いたしました。		
特記事項		
・シャトルバルブと圧力センサの汚れがひどかったので、交換しておきました。		
・ドアパッキンのつぶれがひどかったので、交換しておきました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプ		1		
2	シャトルバルブ		1		
3	圧力センサ		1		
4	ドアパッキン		1		
5					
6					
7					

1. 有償

2. 無償

部品代 合計

技 術 料

出 張 料

合計

岳齒科クリニック

院長 芳本 日岳

〒612-8007 京都市伏見区桃山町因幡104番

TEL 075-603-0111 FAX 075-603-0261

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
19/12/20	19/12/20	19/12/20