

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 20190806

機種/型式	I C C l a v e		
作業年月日	2019 年 7 月 28 日		作業時間: Hr
顧客名	本田歯科クリニック 様		TEL:
所在地	京都府京都市伏見区深草北新町631-1		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 京都支店		ご担当 様
納入年月日	2018 年 1 月 9 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100292	運転回数:
------	--------------	-------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラーNo.26停電(シャットダウン)発生しました。

原因

・サーキットプロテクター(過電流防止装置)が過剰に反応した為、サーキットプロテクターが作動しシャットダウン致しました。

処置、作業内容

・サーキットプロテクター部品交換作業致しました。

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	サーキットプロテクター		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 8 月 28 日

ご署名



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
富田	小柳
'19/08/06	'19/08/06