

<< 客先対応報告書 >>

【発生日】	2019年12月17日	【対応日】	2019年12月17日
【連絡元】	☒ モリタ(担当者: 篠原 SW) ☐ ディーラー(担当者:) ☐ ユーザー ☐ その他()		
【所在地&ユーザー名】	京都・ジェリ歯科クリニック		

案件No. 19153.
 電話受付: 中利
 電話・現地対応: 太田・川本
 送り状番号:

【機種】
 IC Washer ・ IC Clave ・ WD-150 ・ BC-17
 (機番: 13090021)

【症状・エラーコード】
 精製水を入れても、「給水」で下パイプが消えず、
 運転で止まる → 給水フロート故障...?

【対応方法】
☒ 預かり修理 (代替機No. 修理機迄印)
☐ 現地対応
 対応内容: ☐ 部品交換()
 ☐ その他 ()

【運転情報】
 運転回数: () 回 ※前回メンテからの運転回数
 保守点検: ☐ 有 ☐ 無 ☐ 販売店確認
 修理方法: ☐ 有償 ☐ 無償