

点検・修理報告書

管理 No. 2019222
発行日：2019 年 2 月 22 日

機種/型式	BC17		
作業年月日	2019 年 2 月 22 日		作業時間： Hr
顧客名	ごとう歯科クリニック 様	TEL：	
所在地	京都府京都市山梨区小山北溝町 3 3 - 1		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2016 年 8 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 13100073	運転回数： 361
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
エラー30 乾燥工程中に真空エラー		
原因 . 排蒸弁の作動不良による乾燥時真空エラーが発生していました。		
処置、作業内容	・ 排蒸弁交換	
		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	排蒸弁		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環境PJサービス '19/02/25 富田	環境PJサービス '19/02/25 安田