

2014.12.23

受付No. 1000075

株式会社IHシパウラ 環サ 安田SM、品証 塚本S

岡山 FAX(086) 942-9030

BC・WD 不具合報告書

支店名	神戸支店	担当者名	五関様
ユーザー名	溝井歯科様	お客様担当者	
納品年月日	2014. 1. 10	機種名/機番	BC-17/13090012
発生年月日	2014.12.12	発生場所	兵庫県姫路市

不具合内容

12/12 ドアが開かない不具合発生。ドアカバーを壊して、ドアを開け、20時に器材を取り出した。

12/13 8:30滅菌開始を求められ、新品機(14080154)に入替えを行った。

12/15 ドアの開かない原因を調査したところ、フック金具の締付けボルトが2本ともゆるんでいた。チヨダエレクトリック殿に不具合機を送付済。



回 答

【記入欄】

