

点検・修理報告書

管理 No. 20180558

発行日: 2018年 5月 24日

機種/型式	IC Washer ウォッシャーディスインフェクター		
作業年月日	2018 年 5 月 24 日		作業時間: Hr
顧客名	うおさき歯科クリニック 様	TEL:	
所在地	兵庫県豊岡市出石町町分391-8	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2017 年 12 月 17 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 160264	運転回数: 175	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
------	--------------	-----------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

扉開閉時に異音がある。

原因

扉開閉 バネと側面パネルが干渉している。

処置、作業内容

バネと側面パネルが干渉しているようにスプーラーを入れた。

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償	2. 無償	
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 うおさき歯科クリニック 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者

小
山