

D 作業報告書

お客様	ワタニ電科		様	ご承認印
住所	兵庫県三田市大中央12-14		様	
TEL	079-563-8446	署名		様
機種形式	オート BC-17	号機	393	回
完了	継続	有料	無料	製番
取扱業者名	14090202		ご担当者	様

ご依頼内容・現象

水漏れ

原因

給水管配管部の劣化により
水漏れ

処置

・Lボ継ぎ交換 (1/4 → 1/8) 1ヶ
・OリングテストOK
・BAテストOK
・水漏れ確認OK
・給水管配管部テストOK

最終確認チェック

☒ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり 部位
☐ 別紙添付 ☒ あり ☒ なし	

作業日 20 16 年 09 月 10 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検整備	5 点検	9 対策 (摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 KM	医療機器	区分	特 非 特 管 管
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
						50 点検
						60 撤去移設
						80 アフター
						90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)	
2	技術料 1-H×1 名× 3500 円	3500
3	派遣料 2日×50km×1 名× 100 円	10000
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	3000
6	有料道路	1000

サービスセンター 兵庫SC 実地 東田

TEL - - 者

メモ

(特)IHインバウラ
岡山事業所
請求

特記事項

①管理 No. 786752

②作業日 20 160910

③Uコード 0795638446

④⑤機種コード 11-09

⑥製造 No. 14090202

⑦保守・サービス形態 9-3-50

⑧故障コード 60-123-1

⑨実施SC 69

⑩技術者 67

⑪同行・応援

⑫原因・処理 6-9-5-2

料金内訳

⑬A

部品代 0

⑭B

技術料等 31300

⑮

⑯

税別合計金額 31300

⑰

消費税 2504

ご請求金額 ¥ 33804

納品書 No. 5130