

点検・修理報告書

管理 No. 20195549
発行日: 2019 年 12 月 17 日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター IC Washer		
作業年月日	2019 年 12 月 17 日		作業時間: Hr
顧客名	うえだ歯科医院	様	TEL:
所在地	兵庫県伊丹市中野西 4 丁目 6 6 - 3		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2018 年 3 月 8 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100272	運転回数: 737 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
------	--------------	-------------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラー 1 漏洩検出

原因

循環ライン継手からの水漏れ

処置、作業内容

循環ライン継手の交換

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
すぎ1 120秒 すぎ2 120秒		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

年 月 日

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名 上田 晃乙 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
	小 山