

点検・修理報告書

管理 No. 20190916

発行日： 年 月 日

機種/型式	ICクレーブ		
作業年月日	2019 年 9 月 16 日		作業時間： Hr
顧客名	せんざき歯科医院	様	TEL：
所在地	兵庫県赤穂市元沖町10		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 100374	運転回数： 114/回	運転回数リセット： ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・タッチパネルが動かない			
原因			
・作業員によるピンコネクタの差し込み不足で動作不良になった			
処置、作業内容			
・ピンコネクタの差し込みを確認後、再度運転確認しました			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019.9.17 〒678-2224 兵庫県赤穂市元沖町10番地

せんざき歯科医院

ご署名 TEL:0791-43-6480 FAX:0791-43-6485

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
富田	太田