

点検・修理報告書

管理 No. 20029

発行日: 2020/5/29

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター WD-150		
作業年月日	2020 年 3 月 10 日		作業時間: 8 Hr
顧客名	あかまつ歯科クリニック 様		TEL:
所在地	兵庫県神戸市垂水区舞多間西1-27-19		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 8 月 6 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐		付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		
装置情報	製造番号: 14080133	運転回数: 2545回	
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
エラー1 停電			
原因			
配管Cより水漏れが発生し、配線のカプラーに水がかかり停電が発生しました。			
処置、作業内容			
配管Cの交換 各部点検、運転確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	配管C		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020年 6月 / 日

ご署名

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
品証 '20/05/25 菊池	営業サービス '20/04/15 富田	営業サービス '20/04/15 安田