

点検・修理報告書

管理 No. QM-066
発行日：2020 年 1 月 20 日

機種/型式	WD-150		
作業年月日	2019 年 12 月 11 日		作業時間： 8 Hr
顧客名	梶原歯科 様		TEL：
所在地	兵庫県姫路市高尾町 1 6		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 7 月 24 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 13100035	運転回数： 2638
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー7 給水量不足		
原因		
・流量計が故障しておりました。		
処置、作業内容		
・流量計を新品交換いたしました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	流量計		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

梶原歯科医院 日
姫路市高尾町16番地
TEL(079)222-4363
FAX(079)284-9729

ご署名

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 '20/01/21 地	環境サービスG '19/12/12 富田	環境サービスG '19/12/12 安田