

点検・修理報告書

管理 No. 20200623
発行日: 2020 年 7 月 10 日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター WD-150		
作業年月日	年 月 日	作業時間:	Hr
顧客名	木村歯科クリニック 様	TEL:	
所在地	兵庫県三木市別所町高木894-1	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	2015 年 6 月 19 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 14080162	運転回数: 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
------	----------------	---------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

タッチパネルが真、暗で操作できない

原因

タッチパネル電源(5V)の故障

処置、作業内容

~~循環ポンプ~~の交換
各種対策実施

タッチパネル電源の交換

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 7 月 10 日

ご署名 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
		小 山