

点検・修理報告書

管理 No. 19256
発行日：2020 年 3 月 23 日

機種/型式	WD-150		
作業年月日	2020 年 2 月 11 日		作業時間： 8 Hr
顧客名	きたみち歯科医院	様	TEL：
所在地	兵庫県姫路市亀井町 4 7 BORBOSSビル 2 F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 3 月 7 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 13090021	運転回数： 4343
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー8 循環水圧低下		
原因		
・槽内フィルターの汚れや変形が原因で、循環水の水圧低下による異常が発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・槽内フィルターを新品交換しました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・槽内フィルター		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日
きたみち歯科医院
〒670-0925 兵庫県姫路市亀井町47・2F
TEL.079-240-8731 FAX.079-240-8753

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 '20/03/17 地	富 '20/03/12 田	安 '20/03/12 田