

<< 客先対応報告書 >>

【発生日・受付日】 10月2/28

【対応日】 2020 / / / 5

【連絡元】 ☒ モリタ(担当者:) ☐ ディーラー(担当者:)
☐ ユーザー ☐ その他 ()

【所在地&ユーザー名】 兵庫県 石井矯正・小児歯科クリニック

案件No. 20735

電話受付: 中村

電話・現地対応:

送り状番号:

【機種】

IC Washer ・ IC Clave ・ WD-150 ・ BC-17
 (機番: 100054)

【症状・エラーコード】

エラーNo.1 漏洩検出

【対応方法】

☐ 預かり修理 (代替機No.)
☒ 現地対応
 対応内容: ☐ 部品交換 ()
☒ その他 (> < もれ箇所の修理)

【運転情報】

運転回数: (回) ※前回メンテからの運転回数
 保守点検: ☐ 有 ☐ 無 ☐ 販売店確認
 修理方法: ☐ 有償 ☐ 無償 ☐ 販売店確認
 備考: ()
 ※消耗品の使用回数など

【給水方法】

<ICW・WD>
☒ 水
☐ 水&温水
 <ICC・BC>
☐ 生成器
 (アイオニー)
☐ 精製水購入

【ラック・バスケット種類】

<ICW・WD>
☒ 標準ラック
☐ ハンドピースラック
 <止水プラグ使用>
 有 無
 <SUSフィルター洗浄>
 有 無
 <ICC・BC>
☐ トレー棚
☐ 網バスケット

【滅菌バッグ(ICC・BC対応時のみ)】

☐ 単回使用 ☐ 複数回使用

【ハンドピースの滅菌(ICC・BC対応時のみ)】

☐ 有 ☐ 無

【設置場所】

☐ 作業台上 ☐ シンク下
☐ その他 ()

【現地対応者コメント・所感】