

点検・修理報告書

管理 No.

発行日:

2021/4/5

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター WD-150		
作業年月日	2021 年 3 月 30 日		作業時間: Hr
顧客名	さくら歯科医院 様	TEL:	
所在地	兵庫県明石市大久保町茜2-13-18	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2015 年 3 月 11 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 14070123	運転回数:
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
運転終了後にドアを開けるとエラーが発生する。		
原因		
メイン基板の故障。		
処置、作業内容		
メイン基板の交換。		
運転確認		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 4 月 6 日

ご署名

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
品証 '21/04/05 菊池	サービスG '21/04/05 富田	サービスG '21/04/05 安田