

点検・修理報告書

管理 No. 210696
発行日: 2021年11月25日

IC Clave	
作業年月日	2021年11月3日 作業時間: 8 Hr
顧客名	むらいデンタルクリニック 様 TEL: 078-753-8000
所在地	兵庫県神戸市垂水区桃山台4-2-1 垂水桃山台ビル101 担当 様
販売店	(有)マルヤマ歯科商店 担当 丸山 様
納入年月日	2019 年 5 月 9 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100402	運転回数: 1612回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・タッチパネル表示故障		
原因		
・電源投入直後の画面の上半分が白抜け状態になっておりました。		
・何度電源を入り切りしても解消しませんでした。		
・サージにより、画面のプログラムの一部が化けてしまったものと考えられます。		
処置、作業内容		
・画面のプログラムを再度インストールしなおしました。		
・念のため、制御基板のプログラムも書き換えました。		
特記事項		

交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
1. 有償 2. 無償		部品代 合計		
		技 術 料		
		出 張 料		
		合 計		

お客様ご確認署名欄
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 12 月 10 日
 橋本 なつき 印
 ご署名

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	三宅
'21/11/5	'21/11/5	'21/11/5