

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：

2021/4/1

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター WD-150		
作業年月日	2021 年 3 月 22 日		作業時間： Hr
顧客名	木村歯科クリニック	様	TEL：
所在地	兵庫県三木市別所町高木 8 9 4 - 1		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 6 月 19 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14080162	運転回数： 2224
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
エラー3 機器内漏水		
原因 配管Cの破損による水漏れ		
処置、作業内容		
配管C交換		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	配管C		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 4 月 5 日

ご署名 木村 英利 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
品証 '21/04/01 菊池	サービスG '21/04/01 富田	サービスG '21/04/01 安田

<< 客先対応報告書 >>

【発生日】	2021年3月16日	【対応日】	2021年3月16日
【連絡元】	☐ モリタ(担当者:) ☐ ディーラー(担当者:) ☐ ユーザー ☐ その他()		
【所在地&ユーザー名】	兵庫 木村歯科クリニック		

案件No. 20954
 電話受付: 桑原
 電話・現地対応: 杉田・川本
 送り状番号:

【機種】
 IC Washer ・ IC Clave ・ WD-150 ・ BC-17
 (機番: ~~14060086~~)
 14080162

【症状・エラーコード】
 エラー3 (機器内漏水)

【対応方法】
☒ 預かり修理 (代替機No. 14060086)
☐ 現地対応
 対応内容: ☐ 部品交換()
☐ その他 ()

【運転情報】
 運転回数: ()回 ※前回メンテからの運転回数
 保守点検: ☐ 有 ☐ 無 ☐ 販売店確認
 修理方法: ☐ 有償 ☐ 無償 ☐ 販売店確認
 備考: ()
 ※ 消耗品の使用回数など

【給水方法】
 <ICW・WD>
☐ 水
☒ 水&温水
 <ICC・BC>
☐ 生成器
 (アイオニー・)
☐ 精製水購入

【ラック・バスケット種類】
 <ICW・WD>
☐ 標準ラック
☒ ハンドピースラック
 <止水プラグ使用>
☒ 有 ☐ 無
 <SUSフィルター洗浄>
☒ 有 ☐ 無

【滅菌バッグ(ICC・BC対応時のみ)】
☐ 単回使用 ☐ 複数回使用

【ハンドピースの滅菌(ICC・BC対応時のみ)】
☐ 有 ☐ 無

【設置場所】
☐ 作業台上 ☐ シンク下
☐ その他()

【現地対応者コメント・所感】