

作業報告書

M エムシーサービス株式会社

請求先用

管理No.	2186	作業日/納入日	2021/05/19(水)	ご依頼日/受付	
お得意様	河合歯科医院 様			ご依頼者	様
住所	兵庫県加古川市米田町平津683			室名	2階 洗浄室
TEL	079-431-0657			保守契約	保守点検整備
実施センター	TSC	TEL	078-304-5171	作業者	東田清幸
応援		応援		応援	
メーカー	IHIアグリテック	型式	WD-150-		
機種名	ウォッシャー・デイスINFECTOR	医療機器区分	3区分	特定保守	非該当
作業区分	点検(既存)	製造番号	14080159	運転回数	3606 回
完了・継続	完了 継続	有料・無料	有料 無料		
請求先	株式会社IHIアグリテック			注文No.	
支店名	岡山事業所	ご担当者	小山 様	見積No.	
連絡事項	・ステンレスワイヤーロープ交換作業追加。				

ご依頼内容・現象	・定期保守点検作業		原因
	エラーNo・コード		

処置	☒ 部品交換 ☒ 各部清掃 ☒ 動作確認 ☒ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表参照) ☒ 試運転	☐ 各部増締 ☐ グリスアップ ☐ 設定・PG確認 ☒ 異常なし	・同上 ※交換部品 ・ドアパッキン(本体) 1個 ・ドアパッキン(下部) 1個 ・エアフィルター(入口) 1個 ・エアフィルター(HEPA) 1個 ・洗剤ポンプチューブ 2個 ・ステンレスワイヤーロープ 1個
----	---	--	---

交換部品	部品コード	交換部品	数量	単価	金額	備考	請求先備考
	T00201100	扉パッキン	1.00	1,050	1,050		
	T00201120	扉パッキン(下部)	1.00	790	790		
	T00202300	入口フィルター	1.00	520	520		
	T00202460	HEPAフィルター	1.00	14,700	14,700		
	T00203190	DPIチューブASSY	2.00	1,400	2,800		
	T00200540	ステンレスワイヤーロープ	1.00	5,000	5,000		

作業費用	点検料	平日	30,000 円	合計	部品合計	24,860 円
	技術料	0.5 H X 1 名 X 8,500 円 =	4,250 円		作業合計	51,050 円
	派遣料	1.0 名 X 13,800 円 X km X 1 回 =	13,800 円			円
	宿泊費	泊 X 名 X 円 =	円			円
	諸経費		3,000 円		税別合計金額	75,910 円
			円		消費税(10%)	7,591 円
			円		ご請求額	83,501 円
			円			

お客様への伝言 ※LED 点灯色異常

作業者	お客様サイン	責任技術者	検印	納品書
東田	江本	東田	長川原	久保

納品書No.
1710