

点検・修理報告書

管理 No. 210937

発行日: 2022年1月14日

	IC Clave		
作業年月日	2022年1月10日		作業時間: 8 Hr
顧客名	むらいデンタルクリニック 様		TEL: 078-753-8000
所在地	兵庫県神戸市垂水区桃山台4-2-1 垂水桃山台ビル101		ご担当 様
販売店	(有)マルヤマ歯科商店		ご担当 丸山 様
納入年月日	2019 年 5 月 9 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100402	運転回数: 1637回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・タッチパネルの表示が白抜き状態になっている。		
原因		
・制御基板とタッチパネルの間では通信を行っており、データを送受信しております。何らかの原因で通信異常が発生し、画面のデータが化けてしまったと考えられます。		
処置、作業内容		
・制御基板とタッチパネルのプログラムを再インストールいたしました。		
特記事項		
・最新の状態にバージョンアップいたしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1.有償 2.無償		部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2022 年 / 1 月 / 14 日

ご署名



修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	瀬崎
22/01/14	22/01/14	22/01/14