

点検・修理報告書

管理 No. 210365

発行日: 2021 年 8 月 30 日

機種/型式	WD-150		
作業年月日	2021 年 8 月 19 日		作業時間: 8 Hr
顧客名	きたみち歯科医院 様		TEL: 079-240-8731
所在地	兵庫県姫路市亀井町4-7 BORBOSSビル2F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 3 月 7 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 13090021	運転回数:	
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・エラー8 循環水圧低下			
原因			
・中段ラックのジョイントゴムの外れおよび中断ラックのズレで循環水が漏れ、循環水圧が低下			
処置、作業内容			
・中断ラックジョイントゴム交換、ラック調整			
・各種点検・清掃・運転確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		
お客様ご確認署名欄					
2021 年 8 月 31 日					
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。					
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。					
ご署名 北道 敏行					

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
品証 21/08/23 菊池	富 21/08/20 田	安 21/08/19 田