

点検・修理報告書

管理 No.

QM-034

発行日:

2019年 11月 5日

製品名	クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2019年10月28日		作業時間: 8 Hr
顧客名	岡山医療生活協同組合 コープ倉田歯科 様		TEL: 086-237-8888
所在地	岡山県岡山市中区倉田680-1		ご担当 ー 様
販売店	株式会社モリタ 岡山営業所		ご担当 ー 様
納入年月日	2017 年 5 月 10 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100255	運転回数: 512回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー 2 6 停電異常が発生した。		
原因		
・サーキットプロテクタが作動し、切れておりました。		
・製品には異常はありません。サーキットプロテクタが定格よりも少し高感度になっており、正常な運転状態で作動してしまいました。		
処置、作業内容		
・サーキットプロテクタを新品交換いたしました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	サーキットプロテクタ		2		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		


お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019年 11月 6日

ご署名

コープ倉田歯科



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
'19/11/05	'19/11/05	'19/11/05