

点検・修理報告書

管理 No. 20204558
発行日: 2020/11/30

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター IC Washer		
作業年月日	2020 年 11 月 30 日		作業時間: Hr
顧客名	コープ倉田歯科	様	TEL:
所在地	岡山県岡山市中区倉田680-1		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2016 年 3 月 4 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100075	運転回数: 270 / 3277 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
------	--------------	--------------------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラー18 乾燥ヒータ - 異常

原因

乾燥ファンの故障

処置、作業内容

乾燥ファン交換

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020年 11 月 30 日

コープ倉田歯科
岡山市中区倉田680-1

ご署名 086-237-8888 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
		小 山