

点検・修理報告書

管理 No. 21055

発行日: 2021/5/14

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer					
作業年月日	2021年4月19日			作業時間:	8 Hr
顧客名	本城歯科医院 様			TEL:	0857-27-6488
所在地	鳥取県鳥取市古海664-16			ご担当	様
販売店				ご担当	様
納入年月日	2020 年 9 月 18 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品		
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐				
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐				
装置情報	製造番号:	100468	運転回数:	回	
不具合状況、依頼内容、異常履歴					
1. エラー 1 漏洩異常が発生した。					
2. ドア開閉時に異音がする。					
原因					
1. 循環ポンプに接続されているゴム配管から水が漏れているのを確認いたしました。これにより、エラー 1 が発生したと考えられます。					
2. ドアバネと外装パネルが干渉しており、ドア開閉時に当たって異音を発生しておりました。					
処置、作業内容					
・ゴム配管とバックンを交換いたしました。					
・ドアバネとプーリーの位置を調整いたしました。					
特記事項					
	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ゴムC継手		1		
2	バックン		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		
お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。					

〒680-0921 鳥取県鳥取市古海664-16

本庄歯科クリニック

本 庄 真 記

TEL: 0857-27-6488

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	佐藤
21/05/14	21/05/14	21/05/14