

D 作業報告書

依頼様	廣田歯科医院		様	ご承認印
住所	山口県下関市安国町1-10-14		廣田	
TEL	083-258-4181	室名		様
機種型式	IC Washer		号機	102 回
完了	✓	機統	有料	無料
製番	100223			
取扱業者名	様		ご担当者	様

ご依頼内容・現象
洗剤が投入されない

原因
洗剤ポンプの作動不良の為

処置・%1 訪問し、作動不良確認。仕上利用
ポンプと入替え、交換までの間、仕上剤不使用
にて運転可能状態へ。試運転実施。
%26 部品取寄せ、交換実施。作動テスト。
90℃乾燥剤、仕上剤共に2実運転。
動作・漏れチェック。

最終確認チェック
☒漏れ ☒行程異常 ☒異音・異臭 ☒安全装置動作
☒絶縁 ☒プログラム設定 ☒試運転 ☒最終検査終了

お客様への伝言	図の機器のコンディション	
	メーカー	
	機種	
	☐ 異常なし ☐ 警告・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり	部位
☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし		

作業日 20 17 年 7 月 26 日

保守	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 性能点検	5 点検	9 対象外	(摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 保守時間	3 CM	医療機器	3	区分	特 非
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター

(24時間制で記入)
 受付時間 月 日 時 分
 出発時間 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	洗剤ポンプ (漏れ用)	1		

1	基本・据付・点検・性能	(見積書No)	
2	技術料	2 H × 2.5 名 × 円	15,000
3	派遣料	2 往復 90 km × 1 名 × 100 円 × 2 回	19,000
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		3,000
6	2 回 × 高速料金 (小倉南 ↔ 下関)		4,520

サイン	北九州 SC	実施者	久岡
TEI	093-284-5500	署	

メモ

特記事項
請求先: IH 市ウラ

①管理 No. 789198
 ②作業日 20 17 07 26
 ③Uコード 0832584181
 ④⑤機種コード 11 - 09
 ⑥製造 No. 700223
 ⑦保守・サービス形態 9-2-5D
 ⑧故障コード - - -
 ⑨実施 SC 66
 ⑩技術者 37
 ⑪同行・応援 - - -
 ⑫原因・処理 - - - 2

料 金 内 訳	
⑬ A	部品代
⑭ B	技術料等
⑮	
⑯	
⑰	税別合計金額
⑱	消費税

ご請求金額 *	59,961
納品書 No.	3660