

点検・修理報告書

管理 No. 2018. 09. 24

発行日: 2018年 09月 24日

IC Washer	
作業年月日	2018 年 9 月 24 日 作業時間: 6 Hr
顧客名	広島高等歯科衛生士専門学校 様 TEL:
所在地	広島県広島市東区二葉の里3-2-4 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100180	運転回数: 145回	タッチパネルVer. 01. 08 CPU Ver. 001014
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
① 機械本体底面水漏れ			
原因			
① ドア下部シリコンシート位置ずれによる水漏れ			
処置、作業内容			
① ドア下部シリコンシート固定金具取付で位置ズレ防止対策			
② ドア開閉対策部品交換			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	シリコンシート固定金具		1		
2	ドア開閉対策部品		1セット		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2018年 10月 15日
 広島市東区二葉の里3丁目2番4号
 広島県歯科医師会館3階
 広島高等歯科衛生士専門学校

修理業者

株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
桐野	桐野
18/09/24	18/09/24

ICW 扉開閉ワイヤー点検実施報告書

お客様 広島高等歯科衛生士専門学校 御中 製造番号 100180

住所 広島県広島市東区二葉の里3-2-4

点検日 2018年 9月 24日

点検時間 ~ 点検者 桐野

- ☒ 扉開閉ラインの交換
- ☒ エッジガードの追加
- ☒ 樹脂エルボの交換
- ☒ 最新プログラムへの書き換え
- ☒ 洗剤遅延検知時間の変更(60秒)
- ☒ 防水シートの追加
- ☒ 凝縮エア抜きパネルの交換
- ☒ U字金具によるシリコンシートの固定
- ☒ 漏洩センサー両面テープの交換
- ☒ 排水ポンプコンデンサーの端子保護

特記事項

お客様ご確認ご署名欄

2018年 10月 15日

ご署名

広島市東区二葉の里3丁目2番4号
広島県歯科医師会館3階
広島高等歯科衛生士専門学校



本作業にて知りえた個人情報は、他の目的では使用いたしません。

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部
岡山県岡山市東区西大寺170-6
TEL (086)944-6528