





点検・修理報告書

管理 No. 20181123
発行日: 2018 年 11 月 22 日

機種/型式	BC17		
作業年月日	2018 年 11 月 22 日		作業時間: Hr
顧客名	ファミリア歯科 様	TEL:	
所在地	広島県安芸郡府中町青崎東1-6ロイヤルビュー安芸1F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 3 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 13100041	運転回数: 2836
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
エラー30 真空エラー		
原因		
・真空ポンプの劣化による真空引き異常	水ポンプ	
・水ポンプのごみ詰まり		
・排除弁ゴミ詰まり		
処置、作業内容	・定期点検一式・真空ポンプ交換	
特記事項	水ポンプ	真空ポンプ
		

交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
1. 有償 2. 無償		部品代 合計		
		技術料		
		出張料		
		合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

〒735-0015 広島県安芸郡府中町青崎東1-6-1

ファミリア歯科
菊地 伸仁

ご署名 082(287)1128 FAX 082(236)1105 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
環境PJサービス '18/11/26 富田	環境PJサービス '18/11/22 安田